

# オラスト ネットシステム ユーザーマニュアル

Photo: Kenarood Tyman



[www.sitech.se](http://www.sitech.se)

**SI TECH** <sup>®</sup>  
INNOVATIVE SAFETY SOLUTIONS – MADE IN SWEDEN

## オラスト ネックシステム - ユーザーマニュアル

ORUST Neck System (オラスト ネックシステム) をご購入いただき誠にありがとうございます。スウェーデンのSI TECH (サイテック) 社により開発された、交換可能なネックシールシステムです。

オラスト ネックシステムには柔軟性があり、快適なパフォーマンスを提供します。接着剤を使うことなく、破損したり古くなったシールを手軽に交換できます。




### 部品

オラスト ネックシステムは5つの部品から構成されます。  
オラスト ネックリング / ロックリング / クリップ(12個) /  
シリコンネックシール / コンビツール (シール取り付け用の専用工具)

### ベネフィット

- 破損したり古くなったシールを簡単に交換できます。
- シールは2サイズから選択できます。
- 複数の人が使用するスーツも、素早く簡単に正しいサイズのシールに調整ができます。

本システムは特許を取得しており、独自のクリップシステムの特許も申請中です。



オラスト ネックシステムはこれで3代目になりますが、かつてないほどに柔らかく改良されています。

### 1. シールの取り付け



1.1 取り付け前のシールの、径が小さい方を下に向けて机に置きます。シールの内側に、ロックリング (オレンジ) の薄い面が上向きになるように設置してください。このときシールの端は写真のように1.5 cm程余分に残すようにしてください。



1.2 ドライスーツを裏返し、既に取り付けられているオラスト ネックリングの溝に1.1のシールを置きます。  
※ロックリングの薄い面が上になるように十分に注意してください。



1.3-1.4 指、または付属のCOMBI TOOL（コンビツール）を使用して、ロックリング（オレンジ）をオラスト ネックリングの溝に押し込みます。  
※コンビツールはSI TECHオラスト ネックシステム付きのドライスーツをご注文いただいたお客様に無料でお付けしています。



1.5 ロックリングとシールがオラスト ネックリングにしっかり装着されているか確認してください。（1.6、1.7参照）



1.6 シールの端を1.5~2cmほど残した状態



1.7 ロックリングが正しく装着されている状態

## 2. クリップの取付



2.1 シールの装着後、裏返していたドライスーツを元に戻します。12個のクリップをオラスト ネックリングに取り付けていきます。最初のクリップは上の写真のように中央に取り付けます。※ネオプレンカバーが付いている場合はめくりながら取り付けてください。



2.2 クリップは上の写真のように、4つずつ溝の間隔を空けて取り付けてください。



2.3 写真のように、オラスト ネックリングの内周囲からクリップを取り付けます。



2.4 クリップを矢印の方向に押し込み、装着します。



2.5 クリップが正しく装着されると、上の写真のようになります。



2.6 同様の作業を繰り返し、12個のクリップを取り付けます。



2.7 シールが正しく取り付けられているか確認をします。

写真のようにシールの端をつかみ、接合部から優しく引っ張りながら、正しく装着されていることを確認してください。ドライスーツを着る時と同等の負荷を想定して行います。

### 3. クリップとシールの取り外し



3.1 オラスト ネックリングを押さえ、もう一方の手で取り外したいクリップを下から押し上げます。手でクリップを外すことが困難な場合は、付属のコンビツールを使用してください。（コンビツールが無い場合は、マイナスドライバーなどで代用できます）



3.2 12個すべてのクリップを外してから、シールとロックリングを外してください。



3.3 片手でネックシールを掴み、もう片方の手でオラスト ネックリングを開きます。



**注意:** 爪でシールを痛めないよう十分にご注意ください。

## 重要事項

ドライスーツを着用する前に、必ずロックリングが正しく装着されているか確認をしてください。



ロックリングがオラスト ネックリングから外れた場合は、パーツに損傷がないか確認してください。

"A"はロックリングが正しく装着されていない状態です。"B"は正しく装着されている状態です。

## 推奨する取り扱い方

使用前に必ずオラスト ネックシステムの水没テスト及び、ストレステストを実施してください。シールは適切に取り扱いをお願いいたします。

## 4. 着用について

オラスト ネックリングシステムが装着されたドライスーツを着用する際は、必要以上の力をかけないように注意が必要です。力を加えすぎると、シールが外れ危険が及ぶ場合があります。



**良い例**  
シールを指でつかみ、頭を通します。



**悪い例**  
写真のように強引に着用するとシールの破損や、オラスト ネックシステムの接合部からシールが緩む原因となります。

## 注意

ドライスーツをたたむ際は、左下の写真のようにオラスト ネックシステムが平らになるようにしてください。右下の写真のように接合部がねじれたり、折れていたりするとロックリングが外れる原因となります。



**良い例**



**悪い例**

Our products have  
been trusted by divers  
for more than 40 years

## メンテナンスと保管

- シールを直射日光にさらさないでください。
- シールについた汗や塩水はきれいに洗浄してください。
- シールにタルカムパウダーを使用すると製品寿命を延ばせます。
- 長期間保管する際はシールを取り外してください。



## スペアパーツ

アイテムNo.	アイテム名
60174	オラスト ネックリング
60173	オラスト ロックリング
60179	クリップセット (12個セット)
61630 (OA-0362)	シリコネクシール・大 (首囲 38.4cm以上)
61631 (OA-0362)	シリコネクシール・小 (首囲 38.4cm以下)




SI TECHは、ダイビングのパイオニアであるStig Insulánによって1971年に設立されました。過酷な環境に対応する製品に特化した、ドライスーツやレスキュースーツなど製造販売しているスウェーデンの企業です。

主力製品：  
手早く組み立てできるシステム  
ドライスーツ・バルブ  
ドライスーツ・シール  
ドライグローブ・システム  
ガス インフレーションシステム  
軍事用の特注部品



[www.sitech.se](http://www.sitech.se)



株式会社モビーディック  
お問合せ

営業本社 〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町2-2-9 港陽ビル2F  
TEL 045-664-7650 (代) FAX 045-664-7653

[www.mobby.co.jp](http://www.mobby.co.jp)